



**Перечень ЗИП входящего в комплект поставки
к станку-качалке СКД-6-2,1; СКД-6-2,5**

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Подвеска ПСШ-5 с канатом \varnothing 25,5	1 комплект	
2	Ремень клиновой В(С) 4000	4 шт.	
3	Шпилька фундаментная	8 шт.	
4	Винт установочный М 24x140	4 шт.	Стойка
5	Шплинт 8x50	4 шт.	
6	Болт М 30x190 (с квадратной головкой)	8 шт.	Противовесы
7	Болт М 20x65	8 шт.	Ограждение к раме
8	Болт М 24x415	4 шт.	Траверса к балансиру
9	Болт М 24x110	4 шт.	Опора балансира к стойке
10	Болт М 24x210	4 шт.	Кривошип
11	Болт М 24x90	8 шт.	Стойка к раме
12	Болт М 12x25	36 шт.	Ограждение
13	Гайка М 12	36 шт.	Ограждение
14	Гайка М 20	16 шт.	
15	Гайка М 24 (8 шт. крепятся на балансиру)	44 шт.	
16	Гайка М 24 (фундамент)	24 шт.	
17	Гайка М 30	16 шт.	Противовесы

* - ЗИП поставляется упакованным в деревянный ящик.